

班组“带货”为降耗



在冬瓜山铜矿充填区职工微信群里,时常浏览到旧管卡、旧螺杆之类的管道配件照片或短视频,青工小许介绍说:“这是班里建立的修旧利废‘带货’群。”

该矿充填区原先开展修旧利废、节支降耗活动,习惯将回收修复的各类生产配件统一入库摆放在货架上,但却发现有少数职工不待见这些修复配件。

为了让已修复配件尽快成为节支降耗的“热销”,该区要求既要保质保量修复好所回收废旧配件,还动员大家在日常工作中,要具有“直播带货”思想理念,即班中发现可修复配件,一律顺手捎带上,并且第一时间拍照上传至工作微信群,让每位工友及时了解“带货”信息。

“今天中班巡查充填管钱时,发现井下负730米中段57线材料摆放点有许多前期拆除的管道螺丝和螺帽,在巷道潮湿环境下,容易造成凸出的管道连接螺丝锈蚀情况,我建议可以将其用来对连接螺帽多加一道螺帽防锈蚀。”充填一

班班长丁胜,率先成为微信工作群里节支降耗“带货”人。

不仅“带货”回收修复配件,对于短缺的加工小件,还能提前“下单”。今年8月份,井下负670米中段充填放砂口需要加工的班组工具柜,还差几组角钢没有配齐,焊工周洪在“带货”微信群发出需求留言后,立马有人“接单”,原来此前参加过巷道整治作业的充填班组青工小陈,顿时想起老区矿段已拆除的巷道平台和漏斗有许多可以再利用角钢材料,为自制工具柜解了燃眉之急。

井下充填泥浆泵没有外置网罩,排

水作业时容易吸入的碎碎石极易损伤泵轴,而使用箩筐替代的网罩,又经不起泥水浸泡,需频繁更换箩筐。充填班长刘世平发现采掘区域从无轨设备卸下的废钢罩,完全可以加工在泥浆泵的底端,于是他拍下钢罩视频和照片,如获至宝地在职工微信群“带货”起泥浆泵网罩。

随着修旧利废“带货”微信群的不断升温,该区展开的节支降耗攻坚战起到了“立竿见影”效果,所回收修复各类生产设施与配件,又尽快重返“岗位”。

汪为琳

金冠铜业分公司多金属回收车间党支部坚持以人为本促进试生产安全稳定

本报讯 今年以来,金冠铜业分公司多金属回收车间党支部积极围绕试生产中心工作,秉承“创新务实、尽心尽责”的工作理念,明确工作目标不动摇,通过在把握重心、凝聚人心、调动积极性方面开展工作,有效促进了试生产工作的顺利开展,同时车间逐步从“粗放型管理模式”向“精细化管理模式”转变。

加强思想政治工作,把握方向,凝

聚力量。党支部坚持“以人为本”原则,坚持不懈、持之以恒地抓好职工思想政治工作,促进和谐发展。支部成员经常下班组,进现场,与职工促膝交谈,互相交流思想,讲形势,讲任务,统一员工思想认识;同时努力为员工办实事、办好事,不断改善生产工作环境,帮助一线员工解决生活和工作中的实际困难,理顺员工情绪,保证队伍稳定。

组织建设扎实有力,先锋模范作用

突出。党支部扎实开展“党员安环先锋队”活动,引领党员立足岗位充分发挥模范带头作用,牢记使命比奉献,责任担当主动作为,急、难、险、重任务面前党员先行,在不断增强党支部的向心力、凝聚力、战斗力的同时,通过党员传帮带,全面提升了全员工艺生产操作技能及各类故障处置能力,夯实了工艺设备驾驭能力,有力保障了带负荷调试及目前试生产安全稳定,同时各项工艺技

术指标稳步提升。

截至目前,该车间在试生产过程中累计实施了200多项设备设施新增、整改、优化措施,从而顺利打通全部工艺流程,保障了主要设备正常运行,系统烟灰最大处理量已达80%设计能力,生产工艺技术指标基本达到设计要求,七水硫酸锌产品质量达到或超出设计要求。

张 平

铜冠池州公司锌分厂党支部筑牢安全生产防线

本报讯 今年以来,铜冠池州公司锌分厂党支部积极发挥党员示范引领作用,把提高员工安环意识作为稳定生产的重要抓手,结合各生产班组实际工作情况,推动安全教育常态化,多点发力筑牢安全生产防线。

广泛开展党员安环先锋队活动,发挥党员示范引领作用。党员带头做好岗位操作过程的安全互保互工作,在分厂各生产班组中营造“人人讲安全,事事为安全”的浓厚氛围。通过开展岗位安全技术操作规程“两述一清,人人过关”抽查考核活动,督导员工严格遵守岗位安全技术操作规程,用实际行动确保安全生产稳定。充分利用班前会、每周三班组安全活动会做好安全教育学习。组织班组成员观看“铭记事故教训,安全警钟长鸣”警示教育视频和皖安大讲堂安全警示教育视频,使员工从思想深处绷紧安全弦,让员工由“要我安全”转变为“我要安全”。通过班组成员进行岗位风险辨识讨论等活动,把发生在身边的“三违”行为、安全事故编制成安全警示教育活教材,让员工铭记教训,杜绝习惯性违章行为,提高员工安全生产的责任心和自觉性,促进安全生产平稳运行。

“我班在探炉操作中,在加风加料过程中应急处理不当,我身为班长负有责任。”该分厂冶炼乙班班长章义华在事故案例分析会上剖析。把各类事故通报、事故案例剖析作为培训重要内容,由安环员及班组长向大家深度分析事故原因,主要从现场作业环境、员工工作状态、岗位作业的规范性评判到防范措施制定,从岗位作业的安全确认到员工安全防范步骤,全面认真分解岗位操作的每个作业环节及存在的安全风险点,确保全员都能够从事故案例中深刻吸取经验教训,杜绝同类安全事故的再次发生。

朱英胜

金剑铜业公司开展疫情防控及公共卫生知识普及培训

本报讯 为稳步推进公司疫情防控和生产经营,保障职工身体健康和应对突发重大公共卫生事件的能力水平,强化全员防疫和应急救援意识,近日赤峰金剑铜业公司组织200余人参加了该公司开展的疫情防控及公共卫生知识普及培训讲座。

本次培训邀请赤峰安全健康教育中心公共卫生专家现场授课。培训老师结合国内疫情形势,详细讲解了新冠病毒的传播方式以及如何在生活中预防病毒传染。重点讲述了口罩的正确佩戴方法、突发公共事件预防和应急处置、公共场所日常消毒等方面内容。培训还针对人们在工作中经常出现的亚健康疾病,该如何运用简单的手段进行改善做了讲解。

夏富青 赵慧颖



金威铜业分公司员工日前正又运紫铜卷(如图)。金威铜业分公司今年加强了对紫铜一次铣面质量项目攻关,按工艺要求控制铣屑质量,使板带铣面质量得到有效改善,取得了阶段性的成果,改制判废率大幅降低,成品率显著提升,紫铜加工成品率达到了66.57%。

王红平 黄军平 摄

潘敬龙,一个做好事不留名的好人



在铜冠投资经贸分公司,员工们经常拿他们的副经理潘敬龙打趣:“你就是一个没有被正式命名的好人。”这话,也得到了潘敬龙本人的印证。“举手之劳帮助他人的小事,是有不少。不过都不值一提。”这是潘敬龙的原话。“经常帮助他人,可能他自己都感觉不到那是在做点滴好事。虽然事情不大,但长年累月做下去,也不容易。”该公司党支部书记赵峰说道。

去年夏天,从铜陵经济开发区办

完事回单位的潘敬龙,开车路过金冠铜业分公司门前不远处,看到一位年轻的女孩匆匆地朝他的车迫切招手。原来路面高温,她的车辆又被钉子扎了,导致轮胎爆裂,羸弱的女孩无法完成独自更换轮胎。久等未果后,该女孩急切向行人求助。潘敬龙见状,二话没说,撸起袖子帮助更换好轮胎,女孩尚未来得及道谢,潘敬龙独自驾车离去。“面对突发交通事故,你是袖手旁观还是伸手援助呢? 2月4日中午,在路遇一场交通事故后,铜冠投资公司员工潘敬龙选择了后者,他的举动在本市映湖社区广为流传……”这是去年《铜陵日报》一则新闻报道的开头。去年2月

4日中午13时左右,本市托莱多小区与天井湖公园门口处发生了一起摩托车与自行车相撞的事故。摩托车手受伤流血不止,骑自行车的老人则头部倒地,不能动弹,鲜血不停外流,情况万分紧急。当时,潘敬龙带着孩子正好路过此地。目睹此场景,潘敬龙二话不说,冲上前,查看伤者情况的同时,安抚伤者情绪,一边拨打110、120电话。虽然当时他已到上班时间,孩子也在催促。潘敬龙对孩子淡淡一说,救人事大。直到救护车来了以后送伤者上车了,潘敬龙才离开现场。“类似这样的事太多了。”该公司负责人告诉记者。仅去年至今,潘敬龙就做过这样的“琐碎好事”5次。 江 君 赵 峰

抓安全管理,“老许”有一套

“老许”原名叫许胜,是铜冠铜箔公司通风工段的工段长,同时也是铜箔五六工场的安全员,因为年龄和资历都比较老,同事们更喜欢叫他老许。

在任安全员之前,老许并没有什么专业的安全工作经验,为了能胜任,他工作之余认真学习安全生产知识,公司每次开展安全培训,他总是第一个到场,认真做好记录。每当工场有新员工入职,老许都会拿出他花了很长时间准备的PTT,对新员工进行安全环保教育,还经常更新PPT内容。

当别人问他为什么花那么多心思在培训资料上时,老许总是说:“给他们培训的同时,也是给我自己加深印象。”老许抓安全,始终坚持“小事不转手”,安全生产,以提高他们的安全环保意识。除此之外,老许还会定期给安全环保意识淡薄、经验不足的员工进行安全教育,为实现安环标准化,老许牵头制定了《五六工场安全环保管理办法》,从管理小组、职责分工、责任区

防患于未然

重点检查,发现行车绳卡安装存在安全隐患。

按照要求,钢丝绳直径大于6毫米应当安装3个绳卡,安装方式为双绳卡,最后一个绳卡离绳头末端距离要大于140毫米,但点检时发现这些要求都未达标,如果不及时处理,后续可能会影响生产安全。“生产安全大于天,必须防患于未然!”邹班长再次强调,语气愈发严厉。“哪有那么严重,

都是小问题,一时半会出不了事。”看见邹班长这样严肃,底下有人小声嘟囔。主持晨会的电解课课长李俊标听到后,严肃地批评道:“这些看似都是小问题,却隐藏着大隐患,面对安全隐患不能有任何侥幸心理!”“请相关负责人及时向保全课PC机械点检员反馈,尽快解决,消除安全隐患!”“收到,马上办理!”李课长说完,立即有负责人回应道。 王志萍 邹 贤

金隆铜业公司电解课全力以赴完成今年阴极铜生产任务

本报讯 金隆铜业公司电解课紧咬住生产目标不放松,多措并举确保阴极铜质量稳定,全力以赴完成今年生产目标任务。

年初,因受疫情影响,铜精矿处理量不足,阴极铜电解不得不降电流维持生产,一季度阴极铜产量低于该公司计划值。为此,从二季度开始,电解课积极与上游沟通,及时了解阳极板产量状况,在库存充足时安排提电流生产。截至10月底,阴极铜产量接近计划值。眼下,正是完成年度产量任务最关键的时期。11月初,电解课根据全年生产

计划任务,倒排11、12月份的生产计划,仔细核算安排所需的电流密度。对前期外购的阳极板,安排单槽试用,其间密切关注阴极铜结晶状况,经试用无异常后再重组装槽,确保外购板不影响电解系统生产的稳定。该课要求工程技术人员加强对系统技术参数指标的跟踪,实时调整工艺参数;操作人员高度关注阴阳极板的加工、装出槽和槽面管理等状况。全体员工全力以赴,充分发挥团队力量,为完成全年生产任务而努力奋斗。

陈幸欣 占康乐 陈世晖

金冠铜业分公司多金属回收车间启动“管理提升月”活动

本报讯 金冠铜业分公司多金属回收车间结合试生产实际,在完善“5S精益管理活动实施方案”的基础上,于11月初启动“管理提升月”活动。活动期间,该车间深入剖析试生产中5S管理短板和瓶颈,修订完善了相应的管理制度,为5S管理有序开展提供了制度保障。以此为基础,该车间一方面加强员工素养教育,组织员工学习掌握5S精益管理知识及考核管理要求,让

全员充分认识到开展5S精益管理对减少浪费、降低成本、提高效率、改善工作环境、展示企业形象的重要推进作用;另一方面,该车间5S管理考核组于每日上午定时开展现场检查考核,督促岗位人员及时对试生产现场发现的问题进行整改。每月月底,各班组评分情况将统一汇总、通报,并纳入月度绩效考核。

萨百灵 张 平

矿产资源中心扎实推进企业拥军优属工作

本报讯 “领导到位”“指导到位”“落实到位”“检查到位”,从今年年初起,矿产资源中心成立了拥军优属工作领导小组,制定落实拥军优属工作细则,确保拥军优属工作“四到位”。

该中心采取多种学习形式开展理论学习,先后组织民兵预备役人员进行《中华人民共和国国防法》《民兵工作条例》《中华人民共和国兵役法》等学习教育。将生产和民兵政治工作紧密联系起来,开展了“爱岗敬业创一流”、劳动竞赛、民兵“文明示范岗”、合理化建议等活动,动员和组织民兵预备役人员带头出满勤、干满点,重节

能、降消耗,超任务,保安全,力争做到民兵周围无事故、无违章、无违纪。4月初,民兵组织整顿工作领导小组成立,本着“编为用,建为战”的原则,5月下旬与7月上旬,该中心民兵点验通过集团公司与省军区点验抽检验收。在今年的汛情中,该中心以民兵为主要力量,成立了防洪防汛应急救援小分队,充分发挥民兵预备役人员在急难险重任务中的突击队作用。今年“春节”“八一”节前夕,该中心分别走访慰问了烈属、军残及军转干部,了解他们的工作生活情况,实际困难和要求,切实为他们排忧解难。萨百灵 蒋 健

铜冠建安公司“江西彭泽金力石”项目首战告捷

本报讯 10月15日,铜冠建安公司“江西彭泽金力石”项目施工现场传出捷报:该项目第一次大体积混凝土浇筑任务——粗碎厂房筏板基础1140立方米混凝土浇筑施工顺利完成。为确保本次施工任务优质、安全完成,该项目部对本次施工进行了周密的安全技

术交底。在施工过程中,该项目部克服雨情等困难,从5时18分至16时18分不间断奋战,圆满完成本次混凝土浇筑任务。本次施工任务的顺利完成,为该项目后续大体积混凝土浇筑积累了宝贵经验,也为后续施工创造了先决条件。 杨 波



10月22日,金冠铜业分公司奥炉硫酸车间组织人员对脱硫离子液管道蒸汽伴热系统进行试开查验(如图)。针对气温日渐转冷,该车间提前做好防寒防冻措施,确保入冬后设备生产正常运行。

马立军 摄



11月12日,铜冠池州公司动力保全中心抓住天气晴好有利时机,组织维修骨干对公司户外35千伏架空线路上的金具进行除锈防腐和维护检查,确保冬季用电安全。 陶有洪 摄



日前,冬瓜山铜矿掘进一区党员安环先锋队利用休息时间开展了“安全环保我先行”党员安环巡查活动。安环先锋队队员兵分三路深入千米井下负850米中段炸药库、沉淀池检查消防设施和水质情况(如图),并对负900米巷道1号斜坡道通风设施进行了完善。 王文 陈通 摄