

氧化铝力保节后稳产高产

氧化铝厂力保节后稳产高产... 氧化铝厂即采取有力措施, 狠抓节后的生产组织...

工贸总司加强节后安全工作

工贸总司加强节后安全工作... 节后生产控制良好, 节日期间, 该厂实现了稳产高产...

决不让设备影响生产

决不让设备影响生产... 氧化铝厂沉降车间3号立式污水泵因故障...

四两拨千斤 责重千斤

四两拨千斤 责重千斤... 氧化铝厂充分利用停炉检修的契机, 加强设备的维护检修...

“锅炉历来难过年。”然而2007年, 史无前例最难过。周边煤矿事故, 使民煤供应低到“极限”...

永远不竭的动力

永远不竭的动力... 热电汽车公司联手“断粮”保锅炉生产侧记... 热电汽车公司联手“断粮”保锅炉生产侧记...

风雨二十八年

风雨二十八年... 二供电的工人们深深明白这个道理, 他们牢记着每一把刀闸、每一台开关、每一趟线路的状态...

电解铝厂供电二车间的设备是1979年从日本引进的, 曾经是原来的二电解厂, 甚至是整个贵州铝厂现代化企业的一个标志...

热电厂节后第一天

热电厂节后第一天... 正月初八, 尽管红红的对联还未褪色, 喜庆的灯笼还在高挂, 人们心中的“年”味仍然浓浓...

一矿节后生产秩序井然

一矿节后生产秩序井然... 春节长假过后第一天, 一矿各单位部门员工各就各位, 各司其职, 生产工作秩序井然...

石灰石矿全力投入节后生产

石灰石矿全力投入节后生产... 2月25日, 农历新年后的首个工作日, 石灰石矿又投入了紧张的生产...

计控厂节日期间生产平稳

计控厂节日期间生产平稳... 春节期间, 计控厂员工坚守岗位, 认真做好在线仪器仪表的巡视检查工作...



上图 一组装车间员工罗春红发现石墨夹持装置易卡死, 拉坏链条。他建议取消夹持, 安装阻挡, 实施后效果较好...



下图 氧化铝厂充分利用停炉检修的契机, 加强设备的维护检修。图为电维钳工维护检修2号炉压机。

水化车间连续4年安全无事故

水化车间连续4年安全无事故... 热电厂水化车间扎实有效地开展安全活动, 创下了连续4年无安全事故的记录...

合金一班“搞到事了”

合金一班“搞到事了”... 电解铝厂铸造一车间合金一班, 在2006年度四次夺得降本降耗生产劳动竞赛第一名...

妙手回春... 2月7日, 一矿第二采剥队的“元老级”设备, T180A推土机又生病了。检修班的检修钳工大夫立即出诊, 初步诊断为变速箱故障...

小特写